




		PLANOS BASICOS		REPARACION AL MURO DE CONTENCION DAÑADO POR LA TORMENTA HELEN Y REPARACION DEL ALMACEN FISCAL EN EL RECINTO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. PLANO DEFINITIVO 2/2				
		PLANOS COMPLEMENTARIOS						
DIRECTOR GENERAL		GERENTE DE INGENIERIA		RESPONSABLE DE OBRA:		FECHA ACTUALIZACION	ESCALA	NUMERO
LIC. VAGNER ELBIORN VEGA		ING. J. MANUEL AZUETA GOROCICA		ARQ. HECTOR SANSORES R.		FEBRERO 2025	INDICADA	PMOR-API-Q-012-2025-02